

---

**OLIFT.pl / OROME SC** autoryzowany dystrybutor produktów Tractel, Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork  
Tel. +48 77 417 05 06 / Tel. +48 77 418 23 86 / Fax +48 77 544 93 23 / e-mail: [biuro@olift.pl](mailto:biuro@olift.pl)

---

Pasuje do wszystkich Dynaforów z możliwością podłączenia pod komputer (modele LLX2 oraz LLXh).

Intuicyjne oprogramowanie do zapisu i wyświetlania danych pomiarowych.  
Możliwość edycji grafiki i tabel w wielu standardowych formatach.

Możliwość współpracy z 1 do 8 czujników.

Uwaga! Na chwilę obecną dostępne są tylko dwie wersje językowe - j. angielski lub j. francuski.

Zestaw podłączeniowy do komputera, wysyłany w opakowaniu kartonowym zawierającym:

- a) Przewód USB
- b) Oprogramowanie Tractel z kluczem zabezpieczającym
- c) Instrukcję obsługi



---

Wszelkie prawa zastrzeżone, Copyright © 2014 OROME SC, ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511762358